

HP- och Multihandtag, HP- and Multi handle, HP- und Multihandgriffe, Equipment hémiplégique  
 HP- och Multihandtag, HP- and Multi handle, HP- und Multihandgriffe, Equipment hémiplégique  
 HP- och Multihandtag H+V, HP-and Multi handle R+L, HP-und Multihandgriffe R+L, Equipment hémiplégique D+G

Art no :

12611-R

12611-L






12613

## Inställning

## Adjustment

## Einstellung

## Réglage




Art no 60140

Vid stor belastning på HP-handtaget kan höjdjusteringsratten ersättas med en insexskruv (art no 60140) för att få ett större åtdragningsmoment.

By heavier load on the HP-handle, we recommend replacement of the height adjustment knob with an Allen screw to gain better torque.

Bei starker Belastung des HP-Handgriffs empfehlen wir, die Sterngriffschraube gegen eine Inbusschraube (Bestell-Nr. 60140) auszutauschen, um das Drehmoment zu verbessern.

En cas de forte sollicitation de la poignée pour hémiplégique, le volant de réglage de la hauteur peut être remplacé par une vis à six pans creux (no art 60140) pour augmenter le couple de serrage.



HP- och Multihandtag, HP- and Multi handle, HP- und Multihandgriffe, Equipment hémiplégique  
HP- och Multihandtag, HP- and Multi handle, HP- und Multihandgriffe, Equipment hémiplégique  
HP- och Multihandtag H+V, HP-and Multi handle R+L, HP-und Multihandgriffe R+L, Equipment hémiplégique D+G

Art no :










12611-R

12611-L

12613

## Monteringsanvisning Montageanleitung

## Assembly instruction Instructions de montage



Art no 60140

Vid stor belastning på HP-handtaget kan höjdjusteringsratten ersättas med en insexskruv (art no 60140) för att få ett större åtdragningsmoment.

By heavier load on the HP-handle, we recommend replacement of the height adjustment knob with an Allen screw to gain better torque.

Bei starker Belastung des HP-Handgriffs empfehlen wir, die Sterngriffschraube gegen eine Inbusschraube (Bestell-Nr. 60140) auszutauschen, um das Drehmoment zu verbessern.

En cas de forte sollicitation de la poignée pour hémiplégique, le volant de réglage de la hauteur peut être remplacé par une vis à six pans creux (no art 60140) pour augmenter le couple de serrage.